X

Lochbild
board drillings



X

Kontaktanordnung
contact arrangement



30 Einpress Kontakte
30 press-in contacts

⊠ = Einpress Kontakt
= press-in contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact



Z (2:1)







① Empfohlener Lochaufbau und weitere Informationen siehe: DS 09 03 210 00 01
recommended configuration of plated through holes and further information see: DS 09 03 210 00 01

09 25 230 6870	2
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe *performance level* ①

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances* IEC 60603-2

	Dat.	Name	Maßstab/*Scale*
Detail.	29.04.09	MR	1:1
Insp.	29.04.09	RA	
Stand.			

har-bus 3C Federleiste ohne Flansch
Einpress 4,5 , 30-polig
har-bus 3C female connector without flange press-in 4.5 , 30-pole

Mod.	Dat.	Name
36392	05.08.11	Hl.
35608		

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 09 25 230 x870

Sub.

Blatt/*page* /

Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*