


自由なセンサ位置設置を可能に！

センサ分離型圧力表示器 PRESSURE INDICATORS

PZ-30




■特長

- 分離したセンサで応答性よく圧力センシング
- 空圧機器や半導体製造装置など幅広い用途で活躍
- あらゆるレンジに対応（当社のアナログセンサに対応）
- 非表示モードによる低消費電力
- パネルロック機能による設定データの保護

■ FEATURES

- Pressure indicators separated from sensor
 - Can be used with variety of sensors
- Wide range of applications such as pneumatic equipment or semiconductor equipment
- Any range of pressure sensors is available
- Low power consumption by non display mode
- Set data protection by panel lock function

■型式表示 MODEL NUMBER DESIGNATION



■型式一覧 LIST OF MODEL NUMBERS

アナログ出力 Analog output	スイッチ出力方式 Switch output type	センサ信号入力仕様 Input signal type	センサ接続方式 Sensor connection type	
			端子台接続 One-touch type terminal	コネクタ接続 Connector type terminal
アナログ電圧出力 Analog output	NPN	1 ~ 5 V	PZ-30-NVST	PZ-30-NVCN
		4 ~ 20 mA	PZ-30-NIST	PZ-30-NICN
	PNP	1 ~ 5 V	PZ-30-PVST	PZ-30-PVCN
		4 ~ 20 mA	PZ-30-PIST	PZ-30-PICN
アナログ電流出力 Analog Current output	NPN	1 ~ 5 V	⊕ PZ-30-NVSTI	
		4 ~ 20 mA	⊕ PZ-30-NISTI	
	PNP	1 ~ 5 V	⊕ PZ-30-PVSTI	
		4 ~ 20 mA	⊕ PZ-30-PISTI	

※ご注文に際しては、上記型式をご確認ください。
※ Verify the above model numbers when placing orders.

⊕は受注生産品です。
Marked ⊕ is manufactured upon receipt of order basis.

PZ-30

PRESSURE INDICATORS

■標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS

● 特記ない場合、周囲温度 25 ± 5 °C、駆動電圧 24 VDC で規定します。

Unless otherwise specified, the specs are defined at an ambient temperature of 25 ± 5 °C and excitation voltage of 24 VDC.

項目 Item	型式 Model number	PZ-30
一般仕様 General specifications	動作温度 Operating temp. range °C	- 10 ~ 50
	動作湿度 Operating humidity %RH	35 ~ 85
	保護構造 Protection grade	IP40
	保存温度 Storage temp. °C	- 20 ~ 70
	質量 Net weight g	Approx. 80 (Including 2 m cable)
	絶縁抵抗 Insulation resistance	100 MΩ minimum
	耐電圧 Dielectric strength	500 VDC 1 minute
	駆動電圧 Supply voltage	10.8 ~ 30 VDC (リップル含む Including ripple percentage) ※
入力 Input	消費電流 Consumption current	50 mA maximum
	入力信号 Input signal	1 ~ 5 V (V) / 4 ~ 20 mA (I)
表示 Display	入力インピーダンス Input impedance	10 kΩ (V) / 250 Ω (I)
	表示桁数 No. of digit	3
	表示素子 Display element	LED
	表示周期 Display cycle	約 4 回／秒 Approx. 4 times/s
	負圧表示 Negative pressure display	赤色 LED 点灯 “-” LED is ON
	表示精度 Display accuracy	± 1 %F.S. (Without sensor's error)
	温度特性 Thermal error	± 0.5 % (0 ~ 50 °C, Reference temp. 25 °C)
スイッチ Switch	分解能 Resolution	1 count
	形態 Output status	NPN/PNP
	容量 Switching capacity	2 点出力 (トランジスタ・オープンコレクタ) 2-point output (Transistor, Open collector output)
	残留電圧 Residual voltage	30 VDC 100 mA maximum
	応差設定 Hysteresis setting	1.2 V maximum (NPN), 2.2 V maximum (PNP)
	繰返し精度 Repeatability	0 ~ 300 counts 可変 Adjustable
	短絡保護 Short circuit protection	± 0.2 %F.S. ± 1 count
	応答性 Response	保護機能あり With pretection function
	温度特性 Thermal error	Approx. 5 ms (“F – 0”) (Selectable 5 ms ~ 2.5 s)
アナログ出力 Analog output	動作表示 State indication	± 0.5 %F.S. (0 ~ 50 °C, Refernce temp. 25°C)
	電圧出力 Voltage output	出力 1 (緑色 LED) Output 1 (Green LED), 出力 2 (赤色 LED) Output 2 (Red LED) 出力 ON 時に点灯 Lighted when output is ON.
	電流出力 Current output	4 ~ 20 mA (負荷抵抗 500 Ω 以下) (Load resistance 500 Ω minimum)

※アナログ電流出力タイプの PZ-30 を選ばれた場合、または電流出力のセンサを接続して使用する場合の駆動電圧は 24 VDC ± 10 %となります。
When analog current output type of PZ30 is chosen or when a sensor of current output type is connected, supply voltage is 24 VDC ± 10 %

■環境特性 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

試験項目 Test item	試験条件 Test conditions	変動量 Permissible change
振動 Vibration	10 ~ 500 Hz, 98.1 m/s² or 1.5 mm P-P, 3 directions for 2 hours each	圧力表示、スイッチ設定値、アナログ出力それぞれ試験後最大 ± 1 %F.S. Pressure indication, switch operating points and analog output variation : ± 1 %F.S. maximum each after test
衝撃 Shock	490 m/s², 3 directions for 3 times each	
耐湿性 Moisture resistance	40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs.	
EMC	EMI : EN55011: 2007, A2 : 2007 Group 1, class B EMS : EN61326-1: 2006 Table 2	圧力表示、スイッチ動作圧力、アナログ出力試験中最大 : ± 5 %F.S. Pressure indication, switch operating pressure and analog output: ± 5 %F.S. maximum during test


PZ-30

PRESSURE INDICATORS


■ 内部電気回路 INTERNAL ELECTRICAL SCHEMATICS

● 電圧アナログ出力タイプ Voltage analog output

・電流入力 NPN 出力 Current input NPN output



・電圧入力 NPN 出力 Voltage input NPN output




※ 2 線式電流出力センサを使用する場合、(Com.) は N.C. とします。


When connecting the 2-wire type of current output sensors, please do not connect the 3 (Com.) terminal.

● 電流アナログ出力タイプ Current analog output

・電流入力 NPN 出力 Current input NPN output



・電圧入力 NPN 出力 Voltage input NPN output




※ 2 線式電流出力センサを使用する場合、(Com.) は N.C. とします。


When connecting the 2-wire type of current output sensors, please do not connect the 3 (Com.) terminal.

(注) PZ-30 背面端子 No. とコネクタピン端子 No. のピンアサインをご参照ください。(外形寸法図の項目にある表)
(Note) Refer to the PIN allocation for the rear terminal number of the PZ-30 and the connector pin terminal number.
(Please refer to the table on dimension drawing)


・電流入力 PNP 出力 Current input PNP output




・電圧入力 PNP 出力 Voltage input PNP output



・電流入力 PNP 出力 Current input PNP output



・電圧入力 PNP 出力 Voltage input PNP output



PZ-30

PRESSURE INDICATORS

■アナログ出力モード ANALOG OUTPUT MODE

- アナログ出力設定：初期設定モードで3桁LEDの2桁目に出力モードを示すコードが表示されます。出力モードは定格圧力毎に固定であり選択はできません。
- Analog output setting : The second figure in triple digits LED indicates output mode in the initial setting. Output mode is fixed by rated pressure.


アナログ出力 Analog output		-Pr	0	Pr
コード Code	出力モード Output mode			
“1”	R モード (連成圧) R mode (Compound)	1 V (4 mA)	→ (Vzero) →	5 V (20 mA)
“2”	G モード (正圧) G mode (Positive)	1 V (4 mA)	→	5 V (20 mA)
“3”	V モード (負圧) V mode (Negative)	5 V (20 mA)	→	1 V (4 mA)

■スイッチ出力モード SWITCH OUTPUT MODE

- SV出力設定：初期設定モードで (SW2) のLEDが点滅した時に設定してください。
- 工場出荷時の設定は、セパレートモード (H/H) 動作 “1” に設定されています。但し、定格圧力設定を負圧センサの (“-12P” または “-12F”) に致しますと、SV出力設定は、一旦、セパレートモード (L/L) 動作の “4” に初期化されます。
- Switch output can be set when blinking red LED indicates (SW2) in the initial setting.
- The mode is set at “Separate (H/H), 1” prior to shipment. The mode is initialized at “Separate (L/L), 4” when rated pressure is set at “-12P” or “-12F” (negative pressure).

出力 Output	SW1				SW2			
	セパレート Separate		ウインドコンパレータ Window comparator		セパレート Separate		ウインドコンパレータ Window comparator	
モード Mode	HI	LO	A	B	HI	LO	A	B
S-1	○				○			
S-2		○				○		
S-3			○				○	
S-4				○				○
C-5			○			○		
C-6				○			○	
C-7								○
C-8								○
圧力設定 (操作点) Pressure setting (Operating point)	設定1 Setting 1		(下限)：設定1 (Upper limit) : Setting 1 (Lower limit) : Setting 1 (Upper limit) : Setting 2		設定2 Setting 2		(下限)：設定1 (Upper limit) : Setting 1 (Lower limit) : Setting 1 (Upper limit) : Setting 2	

- (注1) セパレートモードでは、設定1とSW1、設定2とSW2がそれぞれ対応し動作します。
 (注2) ウィンドコンパレータモードでは、SW1とSW2に共通の、下限値(設定1)、上限値(設定2)で動作します。(応差HはSW1 / SW2動作モード共通の設定です。)



Note 1. In the Separate Mode, setting 1 corresponds to SW1, and Setting 2 corresponds to SW2.

Note 2. In the Window Comparator Mode, the minimum value for SW1 and SW2 corresponds to Setting 1 and the maximum value corresponds to Setting 2.

PZ-30

PRESSURE INDICATORS

■表示倍率設定／定格圧力設定

SELECTION OF DISPLAY MULTIPLIER/RATED PRESSURE

● 表示倍率設定 Selection of display multiplier

- 初期設定モードで（一）LEDが点滅した時に設定してください。
- 工場出荷時の設定は、標準単位（kPa）の表示倍率“1”に設定されています。
- Please set any code when blinking red LED indicates negative pressure in the initial setting.
- Display multiplier is set at “1” (kPa) prior to shipment.

● 定格圧力設定 Selection of rated pressure

- 初期設定モードで（一、SW1、SW2）の3LEDが点滅した時に設定してください。
- 工場出荷時の設定は、定格圧力レンジ0～100 kPaの“12P”に設定されています。
- Please set any code when blinking red LED indicates negative pressure, SW1, SW2 in the initial setting.
- Rated pressure is set at “12P” (0 ~ 100 kPa) prior to shipment.

モード Mode (1/3)	指示方式 Pressure reference	ゲージ／絶対圧 Gauge/Absolute									
		kPa									
圧力単位 Pressure unit	設定コード Setting code	0 ~ 10	0 ~ 35	0 ~ 50	0 ~ -100	0 ~ 100	0 ~ 350	0 ~ 500	0 ~ 600	0 ~ 700	0 ~ 1000
表示倍率 Display multiplier	定格圧力レンジ Rated pressure range	0 ~ 10	0 ~ 35	0 ~ 50	0 ~ -100	0 ~ 100	0 ~ 350	0 ~ 500	0 ~ 600	0 ~ 700	0 ~ 1000
コード Code	倍率 Multiplier	“11P”	“41P”	“51P”	“-12P”	“12P”	“42P”	“52P”	“62P”	“72P”	“13P”
“1”	× 1 (kPa)	0.00 9.99	0.00 35.0	0.00 50.0	0.00 -99.9	0.00 99.9	0 350	0 500	0 600	0 700	0 999
“2”	× 0.0102	0.00 0.10	0.00 0.35	0.00 0.51	0.00 -1.02	0.00 1.02	0.00 3.57	0.00 5.10	0.00 6.12	0.00 7.14	0.00 9.99
“3”	× 10.2	0.00 9.99	0.00 357	0.00 510	0.00 -999	0.00 999	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /
“4”	× 7.501	0.00 75.0	0.00 262	0.00 375	0.00 -750	0.00 750	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /
“5”	× 102	0.00 999	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 -1.02	0.00 1.02	0.00 3.50	0.00 5.00	0.00 6.00	0.00 7.00	0.00 9.99
“6”	× 0.01	0.00 0.10	0.00 0.35	0.00 0.50	0.00 -1.02	0.00 1.02	0.00 3.50	0.00 5.00	0.00 6.00	0.00 7.00	0.00 9.99
“7”	× 10	0.00 99.9	0.00 350	0.00 500	0.00 -999	0.00 999	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /
“8”	× 0.145	0.00 1.45	0.00 5.07	0.00 7.25	0.00 -14.5	0.00 14.5	0.00 50.7	0.00 72.5	0.00 87.0	0.00 101	0.00 145
“9”	× 0.000145	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /
“A”	× 0.001 (MPa)	0.00 3.50	0.00 50.0	0.00 99.9	0.00 200	0.00 350	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /
“b”	× 0.2953	0.00 2.95	0.00 10.3	0.00 14.7	0.00 -29.5	0.00 29.5	0.00 103	0.00 147	0.00 177	0.00 206	0.00 295
											0 590

モード Mode (2/3)	指示方式 Pressure reference	ゲージ／絶対圧 Gauge/Absolute					連成圧 Compound						
		MPa					kPa						
圧力単位 Pressure unit	設定コード Setting code	0 ~ 3.50	0 ~ 5.00	0 ~ 10.0	0 ~ 20.0	0 ~ 35.0	-10 ~ 10	-100 ~ 100	-100 ~ 200	-100 ~ 300	-100 ~ 500	-100 ~ 600	-100 ~ 1000
表示倍率 Display multiplier	定格圧力レンジ Rated pressure range	0 ~ 3.50	0 ~ 5.00	0 ~ 10.0	0 ~ 20.0	0 ~ 35.0	-10 ~ 10	-100 ~ 100	-100 ~ 200	-100 ~ 300	-100 ~ 500	-100 ~ 600	-100 ~ 1000
コード Code	倍率 Multiplier	“43P”	“53P”	“14P”	“24P”	“44P”	“11r”	“12r”	“22r”	“32r”	“52r”	“62r”	“13r”
“1”	× 1 (kPa)	0.00 0.0	0.00 51.0	0.00 102	0.00 204	0.00 357	-9.99 9.99	-99.9 99.9	-100 200	-100 300	-100 500	-100 600	-100 999
“2”	× 0.0102	0.00 0.357	0.00 51.0	0.00 102	0.00 204	0.00 357	-0.10 0.10	-1.02 1.02	-1.02 2.04	-1.02 3.06	-1.02 5.10	-1.02 6.12	-1.02 9.99
“3”	× 10.2	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	-99.9 99.9						
“4”	× 7.501	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	-75.0 75.0						
“5”	× 102	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	-99.9 99.9						
“6”	× 0.01	0.00 0.350	0.00 50.0	0.00 99.9	0.00 200	0.00 350	-0.10 0.10	-1.00 1.00	-1.00 2.00	-1.00 3.00	-1.00 5.00	-1.00 6.00	-1.00 9.99
“7”	× 10	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	-99.9 99.9						
“8”	× 0.145	0.00 0.507	0.00 725	0.00 145	0.00 290	0.00 507	-1.45 1.45	-14.5 14.5	-14.5 29.0	-14.5 43.5	-14.5 72.5	-14.5 87.0	-14.5 145
“9”	× 0.000145	0.00 0.50	0.00 0.72	0.00 1.45	0.00 2.90	0.00 5.07	0.00 /	-0.10 0.10	-0.10 0.20	-0.10 0.30	-0.10 0.50	-0.10 0.60	-0.10 1.00
“A”	× 0.001 (MPa)	0.00 3.50	0.00 5.00	0.00 9.99	0.00 20.0	0.00 35.0	-2.95 2.95	-29.5 29.5	-29.5 59.0	-29.5 88.5	-29.5 147	-29.5 177	-29.5 295
“b”	× 0.2953	0.00 999	0.00 /	0.00 /	0.00 /	0.00 /	-2.95 2.95	-29.5 29.5	-29.5 59.0	-29.5 88.5	-29.5 147	-29.5 177	-29.5 295

PZ-30

PRESSURE INDICATORS

■表示倍率設定／定格圧力設定


SELECTION OF DISPLAY MULTIPLIER/RATED PRESSURE

モード Mode (3/3)	指示方式 Pressure reference	ゲージ／絶対圧 Gauge/Absolute									
		(× 1 / 0.0102) kPa									
表示倍率 Display multiplier	圧力単位 Pressure unit	定格圧力レンジ Rated pressure range	0 ~ 0.10	0 ~ 0.35	0 ~ 0.50	0 ~ -1.00	0 ~ 1.00	0 ~ 3.50	0 ~ 5.00	0 ~ 7.00	0 ~ 10.0
コード Code	倍率 Multiplier	設定コード Setting code	"11F"	"41F"	"51F"	"-12F"	"12F"	"42F"	"52F"	"72F"	"13F"
"1"	× 1 (kPa)		0.0 9.80	0.0 34.3	0.0 49.0	0.0 -98.0	0.0 98.0	0 343	0 490	0 686	0 980
"2"	× 0.0102		0.0 0.10	0.0 0.35	0.0 0.50	0.0 -1.00	0.0 1.00	0.0 3.50	0.0 5.00	0.0 7.00	0.0 9.99
"3"	× 10.2		0.0 99.9	0 350	0 500	0.0 -999	0 999				
"4"	× 7.501		0.0 73.5	0 257	0 367	0.0 -735	0 735				
"5"	× 102		0 999								
"6"	× 0.01		0.0 0.09	0.0 0.34	0.0 0.49	0.0 -0.98	0.0 0.98	0.0 3.43	0.0 4.90	0.0 6.86	0.0 9.80
"7"	× 10		0.0 98.0	0 340	0 490	0.0 -980	0 980				
"8"	× 0.145		0.0 1.42	0.0 4.97	0.0 7.10	0.0 -14.2	0.0 14.2	0.0 49.7	0.0 71.0	0.0 99.5	0 142
"9"	× 0.000145										
"A"	× 0.001 (MPa)										0.0 0.98
"b"	× 0.2953		0.0 2.89	0.0 10.1	0.0 14.4	0.0 -28.9	0.0 28.9	0 101	0 144	0 202	0 289


■外形寸法図 OUTLINE DIMENSION

Unless otherwise specified, tolerance: ± 0.5 (Unit: mm)

● PZ-30 端子台接続タイプ外形図 One-touch type terminal



● PZ-30 コネクタ接続タイプ外形図 Connector type terminal



Wire color	Connection
Brown	Power +
Gray	Analog output
Black	Switch output 1
White	Switch output 2
Blue	Common

コネクタピン端子 No. Connector pin No.	背面端子 No. Rear terminal No.	外付けセンサ接続 Connection of pressure sensor
3	①	V+ : 電源電圧出力 (電源入力値) V+ : Power supply voltage output (Input voltage)
2	②	センサ信号 : 電圧出力 Vs (1 ~ 5V) / 電流出力 Is (4 ~ 20mA) Sensor signal: Voltage output Vs (1 ~ 5V) / Current output Is (4 ~ 20mA)
1	③	COMMON (※)

※ 2 線式電流出力センサを使用する場合、(Com.) は N.C. とします。

When connecting the 2-wire type of current output sensors, please do not connect the 3 (Com.) terminal.

PZ-30

PRESSURE INDICATORS


■アクセサリー取付方法<別売品>

HOW TO MOUNT OPTIONAL ACCESSORIES < SOLD SEPARATELY >

Unless otherwise specified, tolerance: ± 0.5 (Unit: mm)

● 背面取付アングルセット


Rear panel mounting bracket set





材質 Material : SUS304 ($t = 1.5$)

● 平面取付アングルセット




Panel mounting bracket set



材質 Material : SUS304 ($t = 1.5$)



● パネルホルダーセット Panel holder set



パネルカット寸法(パネル推奨板厚:5以下)
Panel cut dimension
(Recommended board thickness : 5 maximum)

品名 Name	型式名 Series Name	内容 Contents
パネルホルダーセット Panel holder set (PG-30/PG-35 共通)	ACPG-003	パネルホルダーカバー Panel holder cover パネルホルダー Panel holder パネルストッパー 2 個 Panel stopper (2 pcs.)
ホルダーカバーセット Holder cover set	ACPG-004	パネルホルダーカバー Panel holder cover パネルホルダー Panel holder
ホルダーストッパー セット Holder stopper set	ACPG-007	パネルホルダー Panel holder パネルストッパー 2 個 Panel stopper (2 pcs.)
背面アングルセット(Z) Rear panel bracket set (Z)	ACPG-011	背面アングル (Z) 及び M3 × 4 オネジ 2 本 Rear panel bracket set (Z) and M3 × 4, male screw (2 pcs.)
平面アングルセット(Z) Panel bracket set (Z)	ACPG-012	平面アングル (Z) 及び M3 × 4 オネジ 2 本 Panel panel bracket set (Z) and M3 × 4, male screw (2 pcs.)