


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved



Y
Lochbild
board drillings

A-A (2:1) Montageloch Mittellinie
mounting hole center-line

Nacheiler
lagging pin 0,6 mm

X
Kontaktbelegung
contact loading

Steckbedingungen entsprechen nicht IEC 61076-4-113
mating conditions not acc. to IEC 61076-4-113

| | |
|-------------------------|---|
| 02 01 128 2101 | 2 |
| 02 01 128 1101 | 1 |
| Bestell-Nr. part-no. | Anforderungsstufe performance level 1 |

| All Dimensions in mm Original Size DIN A 3 | | | Techn. Character. | | | | Nicht tolerierte Maßel/Free size tolerances IEC 61076-4-113 | |
|---|----------|-------|--|----------|------|---------------|---|-------------|
| Mod. | Dat. | Name | | Dat. | Name | Maßstab/Scale | | |
| 36504 | 26.04.12 | Hage. | | | | 1:1 | har-bus 64 male connector Einlöt 128-polig SMC solder 128-pole SMC | |
| 35551 | 24.07.09 | hsv | Detail. | 09.10.96 | Rie. | | | |
| 32460 | 25.01.05 | Leh. | Insp. | 09.10.96 | Pa. | | | |
| 31412 | 07.04.03 | Hage. | Stand. | | | | | |
| 30920 | 10.04.02 | Rie. | HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP | | | | TB 02 01 128 x101 | Blatt/ page |
| 30792 | 24.01.02 | Rie. | | | | | | |