


Ansicht F



* = Mass durch Formkonizität nach unten verringert.
Freimass - Toleranz nach GTA 13/5 DIN 1688